

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Sololá	MUNICIPIO:	San Andrés Semetabaj
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Pacamán Chutinamit
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-09-0003-43	FECHA:	17 de septiembre de 2024



Foto 1 Es necesario la sustitución de piso en las aulas porque hay mucha humedad y desgaste del piso.



Foto 2. Reparacion de cuneta de concreto, cuando llueve se filtra el agua a las aulas.


Foto 3.

Foto 4.

Foto 5.

Foto 6.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---