

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐


POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	SOLOLÁ	MUNICIPIO:	SAN LUCAS TOLIMÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM ALDEA TZALAMABAJ	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA TZALAMABAJ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-13-0316-43	FECHA:	13/05/2024




Sustitución de malla por una pared de Block.




Sustitucion de malla porque la que esta ahora esta en mal estado.



Instalación de Techado de lámina de 5 X 15 mts.



COLOCACION DE BLOCK DE 2 X 2 METROS CUADRADOS A LA PAR DE DIRECCIÓN




COLOCACION DE BLOCK DE 4.26 X 1.39 METROS CUADRADOS A LA PAR DE COCINA



INSTALACIÓN DE BALCON DEBIDO A LA FALTA DE SEGUIRDAD DE 2.15 X 2.50

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales. Pag. 53 de 54. Número de hojas.


 Firma y sello del Presidente de la Junta Escolar


 Firma y Sello Director Centro Educativo Público

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒


DURANTE

☐


POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	SOLOLÁ	MUNICIPIO:	SAN LUCAS TOLIMÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM ALDEA TZALAMABAJ	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA TZALAMABAJ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-13-0316-43	FECHA:	13/05/2024



INSTALACIÓN DE BALCON DEBIDO A LA FALTA DE SEGURIDAD DE 2.15 X 2.50



FABRICACIÓN DE MESA DE CONCRETO DE 60 CM ANCHO X 2 MTS LARGO Y ALTURA 1 METRO ALTURA.



COLOCACIÓN DE BLOCK A LA PAR DEL BAÑO DE 2X2 MTS CUADRADOS



INSTALACIÓN DE PUERTA DE METAL DE 97 CM DE ANCHO X 2.50 DE ALTURA.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizarse en la hoja de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

