

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒


POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	SOLOLÁ	MUNICIPIO:	SAN LUCAS TOLIMÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM ALDEA TZALAMABAJ	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA TZALAMABAJ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-13-0316-43	FECHA:	1/08/2024




Se procede a la colocación de laminas troqueladas de 5 x 5 metros cuadrados por la filtración de aguas pluviales.




Colocacion de muro perimetral. Parte de atrás de la escuela.



Instalación de pestaña en la parte trasera de tres aulas debido a debido a la caída dea aguas pluviales de 60 cm x 24 mts de largo.



Sustitución de muro perimetral de 12.92 mts de largo por 1.30 de ancho.





Sustitución de parrilla circular de 1.70 mts.



Sustitución y colocación de tubos para chimeneas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


 Firma y sello del Presidente de la OPF


 Firma y Sello Director Centro Educativo Público

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SOLOLÁ	MUNICIPIO:	SAN LUCAS TOLIMÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM ALDEA TZALAMABAJ	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA TZALAMABAJ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-13-0316-43	FECHA:	1/08/2024



Sustitución de malla por una pared de Block.




Sustitucion de malla porque la que esta ahora esta en mal estado.



Instalación de Techado de lámina de 5 X 15 mts.



COLOCACION DE BLOCK DE 2 X 2 METROS CUADRADOS A LA PAR DE DIRECCIÓN



COLOCACION DE BLOCK DE 4.26 X 1.30 METROS CUADRADOS A LA PAR DE COCINA



INSTALACIÓN DE BALCON DEBIDO A LA FALTA DE SEGUIRDAD DE 2.15 X 2.50


Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y se debe indicar el número de hojas.

[Signature]



Firma y sello del Presidente de la O.E.

[Signature]



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS


PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR


DEPARTAMENTO:	SOLOLÁ	MUNICIPIO:	SAN LUCAS TOLIMÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM ALDEA TZALAMABAJ	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA TZALAMABAJ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-13-0316-43	FECHA:	1/08/2024



INSTALACIÓN DE BALCON DEBIDO A LA FALTA DE SEGURIDAD DE 2.15 X 2.50



SUSTITUCION DE MESA DE CONCRETO DE 60 CM ANCHO X 2 MTS LARGO Y ALTURA 1 METRO ALTURA.



COLOCACIÓN DE BLOCK A LA PAR DEL BAÑO DE 2X2 MTS CUADRADOS



INSTALACIÓN DE PUERTA DE METAL DE 97 CM DE ANCHO X 2.50 DE ALTURA.


Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y señalar en el número de hojas.

[Firma]



Firma y sello del Presidente de la OPE

[Firma]



Firma y Sello Director Centro Educativo Público