

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO	Sololá	MUNICIPIO	San Juan La Laguna
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	Sector II, Caserio Panacal, Aldea Panyebar
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	07-17-0009-43	FECHA	5/09/2024



Foto 1: Culminación de la sustitución de láminas de la EORM, Sector II, Caserio Panacal, Aldea Panyebar.



Foto 2: Culminación del muro perimetral, para la seguridad del Centro educativo.



Foto 3: Culminación del muro perimetral, para la seguridad del Centro educativo.



Foto 4: Culminación de la sustitución del piso del corredor del Centro educativo.



Foto 5: Culminación de la sustitución de piso en las aulas del establecimiento.



Foto 6: Culminación de la sustitución de piso en las aulas del establecimiento.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Vivian E. López

Firma y sello del Presidente de la DPE



Elizbeth

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

