

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Sololá	MUNICIPIO:	San Juan La Laguna
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto Nacional de Educación Básica	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Xe'kiaqasiwaan, San Juan La Laguna
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-17-0011-45	FECHA:	26 de Agosto de 2024



Sustitución de puerta principal del primer nivel.



Sustitución de balcones de ventanas del primer nivel.



Sustitución de balcones de ventanas de servicio sanitario.



Reparación y mantenimiento de baranda, cambio de barrotes, lijar, fondear y pintar.



Sustitución de chapas yale.



Reparación y mantenimiento de puertas, lijar, fondear y pintar.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Sololá	MUNICIPIO:	San Juan La Laguna
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto Nacional de Educación Básica	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Xe'kiaqasiwaan, San Juan La Laguna
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-17-0011-45	FECHA:	30 de octubre 2024



Sustitución de puerta principal del primer nivel.




Sustitución de balcones de ventanas del primer nivel.




Sustitución de balcones de ventanas de servicio sanitario.



Reparación y mantenimiento de baranda, cambio de barros, lijar, fondear y pintar.



Sustitución de chapas de puestar.



Reparación y mantenimiento de puertas, lijar, fondear y pintar.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Sololá	MUNICIPIO:	San Juan La Laguna
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto Nacional de Educación Básica	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Xe'kiaqasiwaan, San Juan La Laguna
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-17-0011-45	FECHA:	15 de noviembre 2024



Sustitución de puerta principal del primer nivel.



Sustitución de balcones de ventanas del primer nivel.



Reparación de baranda segundo nivel.



Reparación y mantenimiento de baranda, cambio de barotes, lijar, fondear y pintar.



Barandas de los servicios sanitarios



Reparación y mantenimiento de puertas, lijar, fondear y pintar.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPR



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

