



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Sololá	MUNICIPIO:	Santiago Atitlán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Urbana Mixta Mateo Herrera No. 1 JV	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Xechivoy
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-19-2456-43	FECHA:	20/02/2024



Sobre la reparación del cableado eléctrico todas las aulas no están instaladas la energía en una forma adecuada y profesionalmente es un peligro para la niñez educativa.



Cambio de mombillas en todas las aulas porque es importante cuando en tiempo de invierno



Las laminas estan deterioradas y cuando llueve entran agua es importante cambiarlos para proteger a los niños.



Estas laminas ya tiene muchos oros donde se han cubiertos por tapagotera



Cambio de ventanas porque ya no se pueden abrir por los años que llevan en la escuela nunca se ha cambiado



Cuando hay mucho calor no se pueden abrir las ventanas es importante el aire para tener ambiente agradable de los niños

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

