

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Suchitepéquez	MUNICIPIO:	Cuyotenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Candelaria
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-02-0023-43	FECHA:	19/11 al 18/12/024



Foto 7: Sustrucción de cubierta de lámina por lámina troquelada en aulas, suministro de costaneras como refuerzo de joyst existente, mantenimiento de estructura de joyst



Foto 8: Sustrucción de cubierta de lámina por lámina troquelada en aulas, suministro de costaneras como refuerzo de joyst existente, mantenimiento de estructura de joyst



Foto 9: Mantenimiento a balcones



Foto 10: Sustrucción de piso de torta de concreto por piso cerámico



Foto 11: Reparación de área de cocina




Foto 12: Sustrucción de depósito de agua

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Suchitepéquez	MUNICIPIO:	Cuyotenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Candelaria
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-02-0023-43	FECHA:	DEL 19/11 AL 18/12/2024



Foto 1: Sustitución y suministro de techado y estructura metálica de pila.



Foto 2: Sustitución y suministro de 3 baños.



Foto 3: Suministro e instalación de sifon.



Foto 4: Reparación de 3 puertas de metal.



Foto 5: Suministro e instalación de 3 chorros para lavamanos.




Foto 6: Suministro de piso de concreto por cerámico, en cocina. .

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---