

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	Suchitupéquez	MUNICIPIO:	Cuyotenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Candelaria
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-02-0023-43	FECHA:	DEL 19/11 AL 18/12/2024



Foto 7: Sustitución de cubierta de lámina por lámina troquelada en aulas, suministro de costaneras como refuerzo de joyst existente, mantenimiento de estructura de joyst



Foto 8: Sustitución de cubierta de lámina por lámina troquelada en aulas, suministro de costaneras como refuerzo de joyst existente, mantenimiento de estructura de joyst



Foto 9: Mantenimiento a balcones



Foto 10: Sustitución de piso de torta de concreto por piso cerámico



Foto 11: Reparación de área de cocina





Foto 12: Sustitución de depósito de agua

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE 	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público 
--	--

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☐

POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	Suchitepéquez	MUNICIPIO:	Cuyotenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Candelaria
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-02-0023-43	FECHA:	DEL 19/11 AL 18/12/2024



Foto 1: Sustrución y suministro de techado y estructura metalica de pila.



Foto 2: Sustrución y suministro de 3 baños.



Foto 3: Suministro e instalación de sifon.




Foto 4: Reparación de 3 puertas de metal.



Foto 5: Suministro e instalación de 3 chorros para lavamanos.



Foto 6: Suministro de piso de concreto por ceramico, en cocina. .

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de MOPE	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---