

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Suchitepéquez	MUNICIPIO:	San Lorenzo
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón San José
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-07-2450-43	FECHA:	15/05/2024



Foto 1: Sustitución de puerta y ventanas de madera por metal, repello, cernido y pintura en paredes, sustitución de torta de concreto por piso de azulejo, mantenimiento del techo y estructura de soporte de metal, instalación de azulejo en mueble de cocina.



Foto 2: Sustitución de estufa rural incluirá chimenea.




Foto 3: Sustitución de depósito de agua por uno de 1700 litros, Sustitución de llaves de chorro.



Foto 4: Sustitución de puertas de los baños de metal, reparación de muro perimetral, mantenimiento a 9 puertas, sustitución de migtorio, sustitución de mezcladora para ducha, pintura en interiores y exteriores de las paredes, sustitución de lámina.



Foto 5: Sustitución de accesorios de inodoro, tapadera, matenimiento puertas.



Foto 6: Sustitución de puerta de metal.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<i>Lidia Florinda Funes C</i> Firma y sello del Presidente de la OPE	<i>[Sello circular: San José, San Lorenzo, Suchitepéquez, CONSEJO EDUCATIVO, MINISTERIO DE EDUCACIÓN, Escuela Oficial Rural Mixta]</i>	<i>[Firma]</i> Firma y Sello Director Centro Educativo P. Such.
--	---	---