

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPÉQUEZ	MUNICIPIO:	SAN ANTONIO SUCHITEPÉQUEZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM 'LIC. DOUGLAS AROLD GARCÍA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA PALO GORDO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-10-0242-42	FECHA:	12/12/2024




Foto 1: Repello de pared.



Foto 2: Sustitución de Piso Ceramico Antideslizante en corredores



Foto 3: Sustitución de Piso Ceramico Antideslizante en 4 aulas



Foto 4: Sustitución de Piso Ceramico Antideslizante en escenario.




Foto 5: Mejoramiento de Banqueta de concreto



Foto 6: Sustitución de Inodoro, suministro de puertas, sustitución de piso ceramico y suministro Porcelanato en pared

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPA	 Firma y Sello Director Centro Educativo
---	---

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPÉQUEZ	MUNICIPIO:	SAN ANTONIO SUCHITEPÉQUEZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM LIC. DOUGLAS AROLD GARCÍA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA PALO GORDO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-10-0242-42	FECHA:	12/12/2024



Foto 7: Sustitución de tubería de agua potable y drenaje en servicio sanitario.



Foto 8: Sustitución de línea principal de agua potable y modificación de muro perimetral de pozo, así como cubierta de concreto para bomba de agua.



Foto 9: Suministro de mesón de cocina con azulejo



Foto 10: Sustitución de Piso Cerámico Antideslizante



Foto 11: Repello de pared



Foto 12: Sustitución de Piso Cerámico Antideslizante

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Proyecto de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

