

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☐

POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	Suchitepéquez	MUNICIPIO:	San Antonio Suchitepéquez
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Labor el desierto, Aldea Concepción Ixtacapa
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-10-1709-43	FECHA:	20/12/2024




Foto 1. Instalación de azulejo en pila. En croquis 1



Foto 2. Instalación de piso Cerámico y azulejo en sanitarios. En Croquis 2



Foto 3. Instalación de sanitarios. En croquis 3



Foto 4. Reparación de torta de piso en patio. En croquis 4



Foto 5. Instalación de piso cerámico en aulas. En croquis 5



Foto 6. Reparación de grietas en aula. En Croquis 6

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público