

REGISTRO FOTOGRÁFICO

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPEQUEZ	MUNICIPIO:	SAN GABRIEL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	PAIN- ANEXA A EOUM RAFAEL ALVAREZ OVALLE	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	2a CALLE LOTIFICACION HERCILIA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-12-2172-42	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	2 de marzo de 2023




Foto 1: Vista panorámica del evaluador frente al portón de ingreso al establecimiento, ya que este no cuenta con rótulo de identificación.



Foto 2: Vista del evaluador realizando la inspección del estado de las instalaciones del establecimiento para poder visualizar las necesidades.



Foto 3: Solicitan la colocación de azulejos y piso cerámico antideslizante para el mejoramiento de la higiene.




Foto 4: Estado actual de los servicios sanitarios, solicitan trabajos de reparación y mantenimiento ya que debido a su estado han quedado inhabilitados.



Foto 5: solicitan la reparación y mantenimiento de servicio sanitario ubicado en el exterior.



Foto 6: Debido al deterioro de varias puertas metálicas en servicios sanitarios y aulas, solicitan su cambio para el mejoramiento de la seguridad.



Consejo Educativo de la
CEIN-PAIN
San Gabriel, Suchitepéquez

Firma y sello del Presidente de la OPF



René Oswaldo Gómez Pon
Firma, Sello y No. de Colegiado del Evaluador de Campo del Programa
ARQUITECTO
Colegiado 1,631

REGISTRO FOTOGRÁFICO

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPEQUEZ	MUNICIPIO:	SAN GABRIEL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	PAIN- ANEXA A EOUM RAFAEL ALVAREZ OVALLE	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	2a CALLE LOTIFICACION HERCILIA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-12-2172-42	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	2 de marzo de 2023



Foto 7: Se solicita la aplicación de pintura en muros del establecimiento, ya que esta se encuentra desgastada.



Foto 8: Estado actual del área de cocina. Solicitan la colocación de piso cerámico antideslizante para mejorar las condiciones de trabajo en esta área.



Foto 9: Estado actual del pollo de la cocina, solicitan el mejoramiento de dicho espacio por temas de higiene en el espacio de preparación de alimentos.




Foto 10: Solicitan el cambio de la cubierta de lámina en el área de cocina debido al estado de deterioro en el que se encuentra.



Foto 11: Solicitan el cambio de la cubierta de lámina en el área de cocina debido al estado de deterioro en el que se encuentra.




Foto 12: Debido a las altas temperaturas que se alcanzan en el área de cocina, se solicita la colocación de balcones para mejorar la ventilación.



Consejo Educativo de la
CEIN-PAIN
San Gabriel, Suchitepéquez

Firma y sello del Presidente de la OPF



René Osvaldo Gómez Pon
ABOLITECO
Colegiado 1,831

Firma, sello y No. de Colegiado del Profesional de Campo del Programa