

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPÉQUEZ	MUNICIPIO:	RIO BRAVO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COMUNIDAD CANDELARIA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-20-0021-43	FECHA:	5/09/2024



Foto1: Sustitucion de cubierta de lamina troquelada



Foto 2: Mantenimiento de estructura de metal



Foto 3: Sustitucion de estructura de metal corredor principal



Foto 4:Sustitución de piso de cemento liso a piso de ceramico para interior de 3 aulas




Foto 5: Sustitución de estufa rural de 2 hornillas y mantenimiento de chimeneas



Foto 6: instalación de azulejo en plancha de cemento

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPÉQUEZ	MUNICIPIO:	RIO BRAVO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COMUNIDAD CANDELARIA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-20-0021-43	FECHA:	5/09/2024



Foto 7: Pintura exterior e interior del primer modulo 3 aulas



Foto 8: Pintura de exterior e interior del segundo modulo 5 aulas



Foto 9: Fabricación e instalación de ventana, balcon de metal fabricación e instalación de puerta de metal, reparación e instalación de puerta de reja.



Foto 10: Sustitución de piso de torta a piso de cemento liso.



Foto 11: Reparación e instalación de 7 puertas de metal en los servicios sanitarios.



Foto 12: Sustitución de estructura de metal en parte trasera del modulo 1

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF


Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐



DEPARTAMENTO:	SUCHITEPÉQUEZ	MUNICIPIO:	RIO BRAVO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COMUNIDAD CANDELARIA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-20-0021-43	FECHA:	5/09/2024



Foto1: Sustitución de cubierta de lámina de cocina



Foto 2: Mantenimiento de 4 puertas de metal en modulo 2



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

