

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPÉQUEZ	MUNICIPIO:	RIO BRAVO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COMUNIDAD CANDELARIA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-20-0021-43	FECHA:	5/09/2024



Foto1: Sustitución de cubierta de lámina troquelada calibre 26, sustitución de 3 puertas de metal con chapa



Foto 2: Sustitución de estructura de metal parte trasera del primer modulo 3 aulas y mantenimiento de estructura de soporte de metal



Foto 3: Sustitución de estructura de metal corredor principal



Foto 4: Sustitución de piso de cemento liso a piso ceramico de 3 aulas




Foto 5: Sustitución de estufa rural de 2 hornillas y mantenimiento de chimenea



Foto 6: Instalación de azulejo en plancha de cemento

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OFE	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☐

POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPÉQUEZ	MUNICIPIO:	RIO BRAVO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COMUNIDAD CANDELARIA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-20-0021-43	FECHA:	5/09/2024



Foto7: Pintura de exterior e interior del primer modulo de 3 aulas



Foto 8: Pintura de exterior e interior de 2 modulo consta de 5 aulas



Foto 9: Fabricación e instalación de ventana, balcon de metal,fabricación e instalación de puerta de metal ,reparación e instalación de puerta de reja.



Foto 10: Sustitución de piso de torta a piso de cemento liquido en la cocina.



Foto 11: Reparación e instalación de 7 en los servicios sanitarios.



Foto 12: Sustitución de estructura de metal en parte trasera del modulo 1

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPÉQUEZ	MUNICIPIO:	RIO BRAVO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COMUNIDAD CANDELARIA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-20-0021-43	FECHA:	5/09/2024



Foto1: Sustrucción de cubierta de lámina de cocina



Foto 2: Mantenimiento de 4 puertas de metal en modulo 2



Foto 3: Pintura interior de aulas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y sello Director Centro Educativo Público
---	---

