

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-
Versi6

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPEQUEZ	MUNICIPIO:	RIO BRAVO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM JOSE JOAQUIN PALMA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SAN ANTONIO LAS FLORES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-20-0414-43	FECHA:	



Foto1: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 2: Repación de Muro perimetral de Block



Foto 3: sustitución de ventanas



Foto 4: Sustitución de puerta de aulas



Foto 5: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26




Foto 6: manteneiminto estufa rural

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  Firma y sello del Presidente de la OPF	  Firma y Sello Director General de Educación Pública
---	---