

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPEQUEZ	MUNICIPIO:	SAN JOSÉ LA MAQUINA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	LINEA B-12
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-21-0018-43	FECHA:	9/09/2024



Foto 1: Sustitucion de piso de torta de concreto por piso de granito



Foto 2: Suministro de estufa Rural (completa), incluye chimenea y plancha de Metal de 3 hornias.



Foto 3: Sustitucion de Plancha de Metal de 3 hornias, incluye Chimenea.



Foto 4: Repello en muro interior de cocina y gabinete.




Foto 5: Sustitucion del Sistema Electrico (Incluye cable, 4 focos, 4 plafoneras).




Foto 6: Suministro de puerta de metal para gabinete.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPEP.F.

Firma y Sello Director Centro Educativo

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPEQUEZ	MUNICIPIO:	SAN JOSÉ LA MAQUINA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	LINEA B-12
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-21-0018-43	FECHA:	9/09/2024




Foto 7: Sustitución de Ventana de metal por ventana de metal de 2 hojas.



Foto 8: Mantenimiento de Puerta Reja de Metal.



Foto 9: Suministro de Azulejo para gabinete de Cocina.



Foto 10: Suministro de Pila de 2 Lavaderos revistida de Azulejo (Incluye drenaje sanitario)




Foto 11: Suministro de Loza de Concreto.



Foto 12: Suministro de Canal de Metal y bajada de Agua pluvial.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la O.P.P.F.

Firma y Sello Director Centro Educativo Público