

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPÉQUEZ	MUNICIPIO:	SAN JOSÉ LA MÁQUINA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM REGIONAL LÍNEA B-10	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	LÍNEA B-10
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-21-0025-43	FECHA:	09/09/2024



FOTO 1: SUSTITUCIÓN DE POZO DE ABSORCIÓN CON TBO DE CONCRETO DE 90CM X 300CM DE PROFUNDIDAD



Foto 2: SUMINISTRO DE ESTRUCTURA DE METAL PARA EL ÁREA DE LA PILA, SUMINISTRO DE LAMINA TROQUELADA ALUZINC CALIBRE 26 AREA DE PILA



Foto 3: SUSTITUCIÓN DE POZO DE ABSORCIÓN CON TUBO DE CONCRETO DE 90CM X 300CM DE PROFUNDIDAD



Foto 4: SUSTITUCIÓN DE AZULEJO EN LOS BAÑOS



Foto 5: SUSTITUCIÓN DE BALCONES DE METAL POR METAL CON MEDIDAS 3.90CM DE ANCHO 0.85 DE ALTO PARA AULAS. 2.50CM DE ANCHO 0.85CM DE ALTO PARA AULAS



Foto 6: SUSTITUCIÓN DE PUERTAS DE METAL EN LAS AULAS DE 2.10 X 0.90

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Anaullu Portillo
Firma y sello del Presidente de la OPF

[Firma]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

