

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	TOTONICAPÁN	MUNICIPIO:	SAN CRISTÓBAL TOTONICAPÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	PARAJE PAXQUECNIL, CANTÓN COXLIQUEL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-02-0021-43	FECHA:	16/08/2024




Foto 1: Área de sustitución de lamina acanalada por lamina troquelada incluye canalización de agua pluvial




Foto 2: Aula 1 y 2 sustitución de tubo PVC por canal caudal y bajadas de agua pluvial



Foto 3: Aula 3 instalación de canal caudal y bajadas de agua pluvial



Foto 4: Reparación de plancha de concreto



Foto 5: Sustitución de grifos e instalación de azulejo en lavamanos de concreto



Foto 6: Sustitución de tazas y accesorios

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	TOTONICAPÁN	MUNICIPIO:	SAN CRISTÓBAL TOTONICAPÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	PARAJE PAXQUECNIL, CANTÓN COXLIQUEL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-02-0021-43	FECHA:	16/08/2024




Foto 7: Instalación de azulejos en pared interior de baños




Foto 8: Sustitución de piso de torta de concreto

Foto 9:

Foto 10:

Foto 11:

Foto 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

