

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☒ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Totonicapán	MUNICIPIO:	San Cristóbal Totonicapán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Pacanac
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-02-0122-43	FECHA:	31 de mayo de 2024



Foto 1: Proceso de cambio de canal de metal



Foto 2: Proceso de colocación de puerta..




Foto 3: Proceso de reparación de muro perimetral de block y columnas.



Foto 4: Proceso de cambio de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26 y sustitución de capote de lámina para lámina troquelada.



Foto 5: Proceso de cambio de piso de torta de concreto.



Foto 6: Proceso de impermeabilización de pared.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

