

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Totonicapán	MUNICIPIO:	Momostenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Paraje Los Itzep aldea Pueblo Viejo
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-05-0075-43	FECHA:	14/05/2024



Foto1: Vista sustitución de los vidrios de ventanas



Foto 2: Vista colocación de los vidrios de ventanas



Foto 3: Vista frontal colocación de estructuras metálicas.



Foto 4: Vista frontal pintando las láminas.



Foto 5: Vista de la sustitución y colocación de chapo.



Foto 6: Vista de reajuste e instalación de la puerta.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y se debe indicar el número de hojas.

[Firma manuscrita]

Firma y sello del Presidente del COPA



[Firma manuscrita]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Totonicapán	MUNICIPIO:	Momostenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Paraje Los Itzep aldea Pueblo Viejo
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-05-0075-43	FECHA:	14/05/2024



Foto1: Vista frontal colocación de la taza



Foto 2: Vista frontal de la colocación de la taza



Foto 3: Vista frontal de la colocación de la pila



Foto 4: Vista frontal colocación de la pila



Foto 5: Vista de la colocación cerco perimetral



Foto 6: Vista de los materiales a utilizar en cerco perimetral

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Totonicapán	MUNICIPIO:	Momostenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Paraje Los Itzep aldea Pueblo Viejo
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-05-0075-43	FECHA:	14/05/2024



Foto1: Vista de la reparación de mallas del cerco perimetral.



Foto 2: Vista frontal de la colocación de las mallas.



Foto 3: Vista frontal de la instalación de balcones.



Foto 4: Vista colocación de los balcones.



Foto 5: Vista reconstrucción pozo ciego



Foto 6: Vista colocación puerta pozo ciego.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la ORFITZEP



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

