

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☒ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Totonicapán	MUNICIPIO:	Momostenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Chuiabaj Xeabaj
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-05-0272-43	FECHA:	07 de noviembre de 2024



Foto 1: pintura exterior libre de plomo y mercurio



Foto 2: pintura exterior libre de plomo y mercurio




Foto 3: pintura exterior libre de plomo y mercurio



Foto 4: pintura exterior libre de plomo y mercurio

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPR	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☒ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Totonicapán	MUNICIPIO:	Momostenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Chuiabaj Xeabaj
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-05-0272-43	FECHA:	04 de noviembre de 2024



Foto 1: nuevo cableado para instalación eléctrica



Foto 2: nuevo cableado para instalación eléctrica




Foto 3: instalación del nuevo cableado eléctrico

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-12
Versión

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Totonicapán	MUNICIPIO:	Momostenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Chuiabaj Xeabaj
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-05-0272-43	FECHA:	05 de noviembre de 2024



Foto 1: quitando piso deteriorado



Foto 2: quitando piso deteriorado



Foto 3: quitando piso deteriorado



Foto 4: primera fundición piso concreto remozado




Foto 5: fundición piso concreto remozado



Foto 6: nivel del piso a remozar

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPE





Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-1;
Versión

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Totonicapán	MUNICIPIO:	Momostenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Chuiabaj Xeabaj
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-05-0272-43	FECHA:	03 de noviembre de 2024



Foto 1: desmantelando aula No. 1 para su remozamiento



Foto 2: desmantelando aula No. 2 para su remozamiento



Foto 3: retirando lamina para su remozamiento




Foto 4: pintura de estructura para techo.




Foto 5: colocados de lamina troquelada.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPR



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Totonicapán	MUNICIPIO:	Momostenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Chuiabaj Xeabaj
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-05-0272-43	FECHA:	30 de octubre de 2024



Foto 1: inicio de repello para impermeabilizar



Foto 2: repello de impermeabilización



Foto 3: inicio de repello

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPR

Firma y Sello Director Centro Educativo Público