

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☒

POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	Tonicapán	MUNICIPIO:	Santa María Chiquimula
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Paraje Sacboj I, Canton Chuacorrall
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-06-0016-43	FECHA:	31/05/2024



REGION DE TRABAJO 1. PAVIMENTACION DE PATIO EN ESTA FOTOGRAFIA PODEMOS OBSERVAR EL ANTES DE LA EJECUCION DEL QUINTO PROGRAMA



EN ESTA FOTOGRAFIA PODEMOS OBSERVAR EL DURANTE EN LA PAVIMENTACION DEL PATIO



EN LA FOTOGRAFIA PODEMOS OBSERVAR LA CULMINACION DE LA PAVIMENTACION DEL PATIO .



REGION DE TRABAJO 2. REMOZAAMIENTO DE PINTURA, PODEMOS OBSERVAR EL DETERIORO DE LA PINTURA ANTES DE LA EJECUCION DEL QUINTO PROGRAMA.



EN ESTA FOTOGRAFIA PODEMOS OBSERVAR EL DURANTE DE LA EJECUCION DEL REGLON DE TRABAJO DE PINTURA.



EN FOTOGRAFIA PODEMOS OBSERVAR LA CULMINACION DEL REGLON DE TRABAJO 2. DE PINTURA EN LA PARED PERIMETRAL DENTRO Y FUERA DEL ESTABLECIMIENTO.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF
--

--