

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Totonicapán	MUNICIPIO:	Santa María Chiquimula
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Paraje Churaxabaj JM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Paraje Churaxabaj, aldea Chuachituj
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-06-0042-43	FECHA:	15/11/2024



Foto 7: Pinturas para aulas



Foto 8: Sustitución de tubería pvc línea principal aguas negras



Foto 9: Sustitución de tubería pvc línea principal



Foto 10: Sustitución de piso de torta de concreto (instalación de piso cerámico en 2 aulas



Foto 11: Reparación de muro perimetral de block.



Foto 12: Reparación de muro perimetral de block.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y aprobarse el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OEA	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Totonicapán	MUNICIPIO:	Santa María Chiquimula
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Paraje Churaxabaj JM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Paraje Churaxabaj, aldea Chuachituj
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-06-0042-43	FECHA:	15/11/2024



Foto 1: Reparación de piso de torta de concreto 10 cm Grosor (en el patio del establecimiento)



Foto 2: Sustitución de canal de pvc (aulas de lamina del centro educativo)



Foto 3: Sustitución de canal de pvc (aulas de lamina delante del centro educativo)



Foto 4: Sustitución de puertas de servicios sanitarios cierre de 4 puertas de baños



Foto 5: Sustitución de puertas de servicios apertura de 4 puertas de baños



Foto 6: Sustitución de accesorios deposito de agua (cambio de posición del rotoplas del suelo hacia arriba)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---