

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Totonicapán	MUNICIPIO:	Santa Maria Chiquimula
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOrM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Paraje Xejuyub, aldea Chuacorrál I
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-06-0351-43	FECHA:	27 de mayo de 2024



sustitucion e maya perimetral, por baranda de metal



Foto 2:



sustitucion de maya perimetral, por muro de block



Foto 4:



SUSTITUCION DE GRADAS, POR RAMPA DE CEMENTO ENTRADA PRINCIPAL



Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<i>Ana pi kut'</i> Firma y sello del Presidente de la OPR	<i>[Firma]</i> Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--