

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☐

POSTERIOR ☒


DEPARTAMENTO:	Totonicapán	MUNICIPIO:	Santa Maria Chiquimula
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Paraje Xejuyub, aldea Chuacorrall
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-06-0351-43	FECHA:	09 de agosto de 2024



sustitucion de maya perimetral, por baranda de metal



Sustitucion de maya perimetral por baranda de metal



sustitucion de maya perimetral, por muro de block parte interior fase final-



Levantamiento de block fase final del muro parte exterior



Sustitución de las gradas por rampa de concreto en su fase final



Cambio de las gradas por rampa de concreto en su fase final

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Ana pú yot
Firma y sello del Presidente de la Junta Directiva



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

