

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	Zacapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOU Varones No.2 Lic. Manuel Roldan Moreno	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	16 ave. 9-51 Barrio Tamarindal zona 1
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-01-0009-43	FECHA:	10/10/2024



Foto:1. Instalacion de cielo falso



Foto 2: sustitucion de estructura de metal elevado



foto 3. Sustitucion e instalacion de balcones de metal



Foto.4 Fabricacion de estructura metalica para instalacion de tanque elevado



Foto.5 instalacion de depósito de agua en estructura metalica



Foto. 6. Sustitución de pila de block fundido de dos lavaderos

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la O.P.A.



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	Zacapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOU Varones No.2 Lic. Manuel Roldan Moreno	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	16 ave. 9-51 Barrio Tamarindal zona 1
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-01-0009-43	FECHA:	10/10/2024



Foto 7. Instalacion de top de concreto con 4 divisiones.



8. Instalacion de azulejo en top de concreto



9. Instalacion de 8 puertas abatibles pvc, blanco en top de concreto

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OMP

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

