



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	Zacapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.U.M. Elba Peralta Viuda de Olavarrueth	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Colonia Banvi Zacapa
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-01-0013-43	FECHA:	13/11/2024



Foto 1: Pila en mal estado, necesita sustitución



Foto 2: Pila en mal estado, necesita sustitución



Foto 3: Pila en mal estado, necesita sustitución



Foto 4: Pila en mal estado, necesita sustitución

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

x

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	Zacapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.U.M Elba Perlata Viuda de Olavarrueth	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Colonia Banvi
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-01-0013-43	FECHA:	29/10/2024



Foto 1: Reparación de sistema eléctrico



Foto 2: Reparación de sistema eléctrico



Foto 3: Reparación de sistema eléctrico



Foto 4: Reparación de sistema eléctrico



Foto 5: Reparación de sistema eléctrico



Foto 6: Reparación de sistema eléctrico

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPE





Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	Zacapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.U.M Elba Perlata Viuda de Olavarrueth	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Colonia Banvi
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-01-0013-43	FECHA:	29/10/2024



Foto 1: Sustitución de torta de cemento por piso ceramico



Foto 2: Sustitución de torta de cemento por piso ceramico



Foto 3: Sustitución de torta de cemento por piso ceramico




Foto 4: Sustitución de torta de cemento por piso ceramico

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la ORE
CONSEJO EDUCATIVO
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
E.O.U.M
ELBA PERLATA VIUDA DE OLAVARRUETH


Firma y Sello Director Centro Educativo Público
DIRECCIÓN
E.O.U.M Elba Perlata Viuda de Olavarrueth
Colonia Banvi, Zona 4, La Paz



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

x

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	Zacapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.U.M Elba Perlata Viuda de Olavarrueth	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Colonia Banvi
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-01-0013-43	FECHA:	29/10/2024



Foto1: Techo de cocina en mal estado



Foto 2: parte de afuera del techo de cocina



Foto 3: parte de afuera como se visualiza el techo en mal estado



Foto 4: Colocación de techo nuevo



Foto 5: Parte de afuera del techo de cocina

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPE





Firma y Sello Director Centro Educativo Público

