

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

|                             |               |                                |                     |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------|---------------------|
| DEPARTAMENTO:               | ZACAPA        | MUNICIPIO:                     | ZACAPA              |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM          | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | ALDEA EL FRUTILLO   |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 19-01-0066-43 | FECHA:                         | 12 DE ABRIL DE 2024 |




Foto1: Reparación de Cocina. (Sustitución de hornillas para leña, campana metálica para hornillas de leña, repisas de concreto para cocina, tabiques de block y pintura a paredes de cocina).



Foto 2: Reparación de Cocina. (Sustitución para leña, capana metálica para hornillas de leña, repisas de concreto para cocina, tabiques de block, reubicar acceso a cocina, reubicar puerta y ventana y pintura a paredes de Cocina).



Foto 3: Reparación de Muro perimetral. (Repello, cernido y aplicación de pintura en interiores y exteriores; y rotulo de escuela).



Foto 4: Reparación de Servicios Sanitarios.




Foto 5: Reparación de grifos para pila cerca del Area de Cocina.



Foto 6: Reparación aulas, dirección y bodega. (pintura de paredes para interior y exterior, para establecimiento).

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Karla Xiomara Pacheco

Firma y sello del Presidente de la OPE



Martín Pacheco

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

