

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	Rio Hondo
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEBTS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Nuevo Sunzapote
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	1903-0016-45	FECHA:	29 de Mayo del 2024



FOTOGRAFIA: SUSTITUCION DE LAMINA, POR LAMINA TROQUELADA CALIBRE 26 EN MODULO DE AULAS



FOTOGRAFIA: SUSTITUCION DE LAMINA, POR LAMINA TROQUELADA CALIBRE 26, SUSTITUCION DE ESTRUCTURA DE SOPORTE DE MADERA, POR METAL EN MODULO DE COMPUTACION



FOTOGRAFIA: SUSTITUCION DE LAMINA, POR LAMINA TROQUELADA CALIBRE 26, SUSTITUCION DE ESTRUCTURA DE SOPORTE DE MADERA, POR METAL EN MODULO DE COMPUTACION



FOTOGRAFIA: SUSTITUCION DE LAMINA, POR LAMINA TROQUELADA CALIBRE 26, SUSTITUCION DE ESTRUCTURA DE SOPORTE DE MADERA, POR METAL EN MODULO DE SALON DE MAESTROS



FOTOGRAFIA: SUSTITUCION DE LAMINA, POR LAMINA TROQUELADA CALIBRE 26, SUSTITUCION DE ESTRUCTURA DE SOPORTE DE MADERA, POR METAL EN MODULO DE SALON DE MAESTROS



FOTOGRAFIA: SUSTITUCION DE LAMINA, POR LAMINA TROQUELADA CALIBRE 26, SUSTITUCION DE ESTRUCTURA DE SOPORTE DE MADERA, POR METAL EN MODULO DE COMPUTACION

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE
INEBTS
OPF
LAS POZAS
RIO HONDO, ZACAPA

Firma y Sello Director Centro Educativo Público
INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN
DE TI- ESECUNDARIA
DIRECCIÓN
NUEVO SUNZAPOTE
RIO HONDO, ZACAPA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	Rio Hondo
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEBTS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Nuevo Sunzapote
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	1903-0016-45	FECHA:	29 de Mayo del 2024

 FOTOGRAFIA: SUSTITUCION DE LAMINA, POR LAMINA TROQUELADA CALIBRE 26, SUSTITUCION DE ESTRUCTURA DE SOPORTE DE MADERA, POR METAL EN MODULO DE COMPUTACION Y SALON DE MAESTROS.	 FOTOGRAFIA: SUSTITUCION DE SISTEMA ELECTRICO EN MODULO DE AULAS
 FOTOGRAFIA: SUSTITUCION DE LAMINA, POR LAMINA TROQUELADA CALIBRE 26, SUSTITUCION DE ESTRUCTURA DE SOPORTE DE MADERA, POR METAL EN, SUSTITUCION DE SISTEMA ELECTRICO EN MODULO	 FOTOGRAFIA: SUSTITUCION DE SISTEMA ELECTRICO EN MODULO DE DIRECCION
 FOTOGRAFIA: SUSTITUCION DE SISTEMA ELECTRICO EN MODULO DE DIRECCION	 FOTOGRAFIA: SUSTITUCION SISTEMA ELECTRICO EN MODULO DE AULAS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<i>[Firma]</i> Firma y sello del Presidente de la OPF	<i>[Firma]</i> Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--