

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	GUALÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM CASERÍO LA LIMA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO LA LIMA ALDEA EL LOBO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-04-0339-43	FECHA:	22/07/2024



Foto 7: Sustrución de sanitarios con sus accesorios



Foto 8: Sustrución de sanitarios con sus accesorios



Foto 9: Reparación de pila de concreto de piso líquido por pila de piso de azulejo (Reparación de estructura, picado, cambio de valvula y colocación de azulejo)



Foto 10: Sustrución de estructura metálica y vidrios dañados por ventanas corredizas de tubo pvc



Foto 11: Sustrución de estructura metálica y vidrios dañados por ventanas corredizas de tubo pvc



Foto 12: Sustrución de estructura metálica y vidrios dañados por ventanas corredizas de tubo pvc

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales, actualizar el número de hojas.

Yoselin Cabrera

Firma y sello del Presidente de la ORE



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo/Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	GUALÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM CASERÍO LA LIMA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO LA LIMA ALDEA EL LOBO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-04-0339-43	FECHA:	22/07/2024



Foto1: Pintura en muros interiores y exteriores



Foto 2: Sustitución de banqueta por daños en la base



Foto 3: Sustitución de bajada de agua pluvial de tubo PVC de 3"



Foto 4: Sustitución de bajada de agua pluvial de tubo PVC de 3"



Foto 5: Sustitución de banqueta por daños en la base



Foto 6: Pintura en muros interiores y exteriores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Yoselin Cabrera

Firma y sello del Presidente de la ODPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	GUALÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM CASERÍO LA LIMA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO LA LIMA ALDEA EL LOBO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-04-0339-43	FECHA:	22/07/2024



Foto 13: Sustitución de piso líquido de cemento por piso cerámico



Foto 14: Sustitución de piso líquido de cemento por piso cerámico



Foto 15: Mantenimiento a muro perimetral de block



Foto 16: Mantenimiento a muro perimetral de block

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Yoselin Cabrera

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

