

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	TECULUTAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM ALDEA LA PAZ	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LA PAZ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-05-0202-43	FECHA:	27/09/2024




Foto 1: 1.1 LEVANTADO DE BLOCK SOBRE MURO EXISTENTE
1.2 SUMINISTRO E INSTALACION DE ALAMBRE GALVANIZADO RAZOR



Foto 2: 1.3 PINTURA GENERAL EN MURO PERIMETRAL



Foto 3: 2.1 SUSTITUCION DE PISO DE CONCRETO POR PISO CERAMICO
2.2 SUMINISTRO E INSTALACION DE CERAMICO EN PAREDES
2.3 SUSTITUCION DE INODOROS



Foto 4: 2.4 MANTENIMIENTO A PUERTAS DE METAL (HERRERIA)
2.5 PINTURA DE PAREDES INTERIOR Y EXTERIOR



Foto 5: 3.1 SUSTITUCION DE PISO DE CONCRETO POR PISO DE GRANITO



Foto 6: 3.1 SUSTITUCION DE PISO DE GRANITO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Alma Patricia Gregorio Pérez
Firma y sello del Presidente de la OPE

CONSEJO
PADRES DE
FAMILIA

Margarita de la Cruz
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

DIRECCION
ALDEA LA PAZ
TECULUTAN, ZACAPA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	TECULUTAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM ALDEA LA PAZ	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LA PAZ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-05-0202-43	FECHA:	27/09/2024



Foto1: 3.2 MANTENIMIENTO DE PUERTAS DE METAL (HERRERIA)




Foto 2: 4.1 SUSTITUCION DE PISO DE GRANITO



Foto 3: 4.2 MANTENIMIENTO A PUERTAS DE METAL



Foto 4: 5.1 SUSTITUCION PISO DE GRANITO



Foto 5: 5.2 SUSTITUCION DE CANAL



Foto 6: 6.1 SUSTITUCION DE PISO DE CONCRETO POR PISO DE GRANITO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Norma Patricia Gregorio Pérez
Firma y sello del Presidente de la OPE



Georgina Quiroga
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

