

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	TECULUTÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INMEBOA JM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	1 a. Av. 2-32 ZONA 2 TECULUTÁN ZACAPA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-05-0213-45	FECHA:	16/08/2024



Foto 1: SUSTITUCION DE PUERTA DE MADERA POR PUERTA DE METAL



Foto 2: REMOZAMIENTO DE MURO DE MÓDULO ADMINISTRATIVO



Foto 3: REMOZAMIENTO DE MURO DEL MÓDULO ADMINISTRATIVO



Foto 4: SUSTITUCIÓN DE VENTILADORES EN MAL ESTADO POR VENTILADORES DE TECHO Y PARED




Foto 5: SUSTITUCIÓN DE PISO DE CONCRETO POR PISO CERAMICO



Foto 5: SUSTITUCION DE PISO DE CONCRETO POR PISO CERAMICO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales indicando el número de hojas.



 Firma y sello del Presidente de la UPE



 Firma y Sello Director Centro Educativo