

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	TECULUTÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INMEBOA JM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	1 a. Av. 2-32 ZONA 2 TECULUTÁN ZACAPA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-05-0213-45	FECHA:	16/08/2024



Foto1: SUSTITUCION DE PUERTA DE MADERA POR PUERTA DE METAL



Foto 2: REMOZAMIENTO DE MURO DE MÓDULO ADMINISTRATIVO



Foto 3: REMOZAMIENTO DE MURO DEL MÓDULO ADMINISTRATIVO



Foto 4: SUSTITUCIÓN DE VENTILADORES EN MAL ESTADO POR VENTILADORES DE TECHO Y PARED



Foto 5: SUSTITUCIÓN DE PISO DE CONCRETO POR PISO CERAMICO



Foto 5: SUSTITUCIÓN DE PISO DE CONCRETO POR PISO CERAMICO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

