

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	Usumatán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Pueblo Nuevo	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Pueblo Nuevo, Usumatán, Zacapa
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-06-0222-43	FECHA:	26/06/2024



Foto 1: Retiro de lámina existente, mantenimiento de estructura existente (limpieza, lijado y pintura anticorrosiva), reforzamiento de estructura con costanera de 2x4, instalación de lámina troquelada aluzinc cal. 26.



Foto 2: Retiro de lámina existente, mantenimiento de estructura existente (limpieza, lijado y pintura anticorrosiva), reforzamiento de estructura con costanera de 2x4, instalación de lámina troquelada aluzinc cal. 26.



Foto 3: Reparación eléctrica iluminación y fuerza, levantado de hiladas de block.



Foto 4: Reparación eléctrica iluminación y fuerza, levantado de hiladas de block.




Foto 5: Pintura en balcones existentes y pintura de interior y exterior.



Foto 6: Pintura en balcones existentes y pintura de interior y exterior.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y Sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	Usumatlán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Pueblo Nuevo	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Pueblo Nuevo, Usumatlán, Zacapa
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-06-0222-43	FECHA:	26/06/2024



Foto1: Retiro de lámina existente, mantenimiento de estructura existente (limpieza, lijado y pintura anticorrosiva), reforzamiento de estructura con costanera de 2x4, instalación de lámina troquelada aluzinc cal. 26.



Foto2: Retiro de lámina existente, mantenimiento de estructura existente (limpieza, lijado y pintura anticorrosiva), reforzamiento de estructura con costanera de 2x4, instalación de lámina troquelada aluzinc cal. 26.



Foto3: Reparación eléctrica iluminación y fuerza, levantado de hiladas de block.



Foto4: Reparación eléctrica iluminación y fuerza, levantado de hiladas de block.



Foto5: Pintura en balcones existentes y pintura de interior y exterior.



Foto6: Pintura en balcones existentes y pintura de interior y exterior.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF


Firma y sello Director Centro Educativo Público



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	Usumatán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Pueblo Nuevo	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Pueblo Nuevo, Usumatán, Zacapa
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-06-0222-43	FECHA:	26/06/2024



Foto1: Abertura de ventanas en muro existente de 2.00x1.00mts, instalación de balcones en ventanas de 2.00x1.00mts, pintura interior y exterior, pintura interior y exterior.



Foto2: Abertura de ventanas en muro existente de 2.00x1.00mts, instalación de balcones en ventanas de 2.00x1.00mts, pintura interior y exterior, pintura interior y exterior.



Foto3: Retiro de lámina existente, mantenimiento de estructura existente (limpieza, lijado y pintura anticorrosiva), reforzamiento de estructura con costanera de 2x6, instalación de lámina troquelada aluzinc cal. 26.



Foto4: Retiro de lámina existente, mantenimiento de estructura existente (limpieza, lijado y pintura anticorrosiva), reforzamiento de estructura con costanera de 2x6, instalación de lámina troquelada aluzinc cal. 26.



Foto5: Levantado de hileras de block, pintura interior y exterior.



Foto6: Reparación eléctrica iluminación y fuerza,

Observación: Si es necesario pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF


Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	Usumatán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Pueblo Nuevo	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Pueblo Nuevo, Usumatán, Zacapa
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-06-0222-43	FECHA:	26/06/2024



Foto1: Sustrucción de portón de ingreso de 2.5m x 4.00m y techado en área de portón con costanera + lamina troquelada aluzinc cal. 26.



Foto2: Sustrucción de portón de ingreso de 2.5m x 4.00m y techado en área de portón con costanera + lamina troquelada aluzinc cal. 26.



Foto3: Sustrucción de portón de ingreso de 2.5m x 4.00m y techado en área de portón con costanera + lamina troquelada aluzinc cal. 26.



Foto4: Construcción gradas en escenario, instalación de baranda metálica en corredor, pintura en escenario, construcción de gradas de acceso al corredor y banqueta.



Foto5: Construcción gradas en escenario, instalación de baranda metálica en corredor, pintura en escenario, construcción de gradas de acceso al corredor y banqueta.



Foto6: Construcción gradas en escenario, instalación de baranda metálica en corredor, pintura en escenario, construcción de gradas de acceso al corredor y banqueta.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	Usumatlán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Pueblo Nuevo	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Pueblo Nuevo, Usumatlán, Zacapa
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-06-0222-43	FECHA:	26/06/2024



Foto1: Instalación de piso cerámico (antideslizante) y pintura interior, exterior y puertas.



Foto2: Instalación de piso cerámico (antideslizante) y pintura interior, exterior y puertas.



Foto3: Instalación de piso cerámico (antideslizante) y pintura interior, exterior y puertas.



Foto 4: Reparación de torta de cemento e Instalación de piso cerámico (antideslizante).



Foto 5: Reparación de torta de cemento e Instalación de piso cerámico (antideslizante).



Foto 6: Reparación de torta de cemento e Instalación de piso cerámico (antideslizante).

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	Usumatán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Pueblo Nuevo	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Pueblo Nuevo, Usumatán, Zacapa
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-06-0222-43	FECHA:	26/06/2024



Foto1: Sustitución de ventiladores.



Foto2: Sustitución de ventiladores.



Foto3: Sustitución de ventiladores.



Foto4: Sustitución de ventiladores.



Foto5: Sustitución de ventiladores.



Foto6: Sustitución de ventiladores.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y sello Director Centro Educativo Público