

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO



DURANTE



POSTERIOR



DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	CABAÑAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB DE TELESECUNDARIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL ARENAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-07-0809-45	FECHA:	24/05/2024



Foto 1: Reparación de Techo en Aulas, Desmontaje de Bombillas y Sustitución de Bombillas o Lámparas LED para Cielo Raso PVC. Duela Blanca.



Foto 2: Reparación de Techo en Aulas, se instalará Cielo Raso PVC Duela Blanca



Foto 3: Reparación de Techo en Aulas, se instalará Cielo Raso PVC Duela Blanca



Foto 4: Reparación de Techo en Aulas, se instalará Cielo Raso PVC Duela Blanca




Foto 5: Reparación de Techo en Aulas, se instalará Cielo Raso PVC Duela Blanca



Foto 6: Reparación de Techo en Aulas, se instalará Cielo Raso PVC Duela Blanca y Desmontaje de Bombillas y Sustitución de Bombillas o Lámparas LED para Cielo Raso PVC. Duela Blanca.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de BOPP



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

