

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

|                             |               |                                |                                      |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------|--------------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | ZACAPA        | MUNICIPIO:                     | SAN DIEGO                            |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | INEB JM.      | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | BARRIO EL CENTRO, SAN DIEGO, ZACAPA. |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 19-08-0260-45 | FECHA:                         | 23/08/2024                           |



Foto1: Renglón No. 1 Puertas de metal: 1.1 Sustitución de puertas de metal por puertas de pvc. Fotografía tomada después del remozamiento.




Foto 2: Renglón No. 1 Puertas de metal: 1.1 Sustitución de puertas de metal por puertas de pvc. Fotografía tomada después del remozamiento.



Foto 3: Renglón No. 2 Ventanas 2.1 Sustitución de ventanas de metal y vidrio por ventanales de pvc y vidrio.. Fotografía tomada después de la ejecución del remozamiento.



Foto 4: Renglón No. 4.2 Sustitución de inodoros. Fotografía tomada después del del remozamiento.



Foto 5: Renglón No. 3 Piso: 3.1 Sustitución de piso cerámico: Fotografía tomada después del remozamiento.



Foto 6: Renglón No. 3 Piso: 3.1 Sustitución de piso cerámico: Fotografía tomada después del remozamiento.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

X *[Firma]*

Firma y sello del Presidente de la OPF



*[Firma]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

