

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	COBAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	CENTRO OFICIAL DE PREPRIMARIA BILINGÜE ANEXO A E	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SECOCPUR
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-01-0008-41	FECHA:	6/10/2025




Foto 1: IMPERMEABILIZACIÓN DE LOSA (SANITARIOS)




Foto 2: IMPERMEABILIZACIÓN DE LOSA (SANITARIOS)




Foto 3: IMPERMEABILIZACIÓN DE LOSA (SANITARIOS)




Foto 4: REPARACIÓN DE PUERTAS




Foto 5: REPARACIÓN DE PUERTAS




Foto 6: SUSTITUCIÓN DE VENTANAS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	COBAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	CENTRO OFICIAL DE PREPRIMARIA BILINGÜE ANEXO A E	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SECOCUPUR
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-01-0008-41	FECHA:	6/10/2025




Foto 7: SUSTITUCIÓN DE PISO




Foto 8: SUSTITUCIÓN DE PISO




Foto 9: REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO




Foto 10: REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO




Foto 11: REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO




Foto 12: REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	COBAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	CENTRO OFICIAL DE PREPRIMARIA BILINGÜE ANEXO A E	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SECOCPUR
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-01-0008-41	FECHA:	6/10/2025




Foto 13: Colocación de celosía el contorno del corredor del modulo de la escuela



Foto 14: Colocación de celosía el contorno del corredor del modulo de la escuela.




Foto 15: Reparación de muro de contención




Foto 16: Reparación de muro de contención




Foto 17. Reparación de muro de contención




Foto 18 Reparación de muro de contención.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

