

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	COBÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXO A EORM DR. TOMAS LEAL SANCHEZ	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA TONTEM
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-01-0015-41	FECHA:	28/05/2025



Foto 1: MÓDULO 1 CAMBIO DE PISO AULA POR DETERIORO



Foto 2: MÓDULO 1 CAMBIO DE PISO AULA POR DETERIORO



Foto 3: MÓDULO 2 CAMBIO DE PISO AULA POR DETERIORO



Foto 4: MÓDULO 2 PINTURA EN GENERAL



Foto 5: MÓDULO 1 FUNDICIÓN DE COLUMNAS POR FALTA DE RECURSOS




FOTO 6: MÓDULO 2 INSTALACIÓN DE CANALETA POR CAÍDA DE AGUA Y SE FILTRA A LOS SALONES

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la





Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	COBÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXO A EORM DR. TOMAS LEAL SANCHEZ	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA TONTEM
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-01-0015-41	FECHA:	28/05/2025



Foto 1: MÓDULO 3 CAMBIO DE PUERTA DE MADERA A UNA PUERTA DE METAL



Foto 2: MÓDULO 4 AULA 2 CAMBIO DE PUERTA YA QUE TIENE UN ORIFICIO A UN COSTADO DE LA CHAPA



Foto 3: MÓDULO 4 AULA 1 CAMBIO DE PISO DEBIDO AL DETERIORO



Foto 4: MÓDULO 4 CAMBIO DE PISO EN CORREDOR DEBIDO AL DETERIORO



Foto 5: MÓDULO 3,4 APLICACIÓN DE PINTURA EN GENERAL POR DETERIORO.



Foto 6: MÓDULO 1,2 APLICACIÓN DE PNTURA EN GENERAL POR DETERIORO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF DR. TOMAS LEAL SANCHEZ




Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	COBÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXO A EORM DR. TOMAS LEAL SANCHEZ	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA TONTEM
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-01-0015-41	FECHA:	28/05/2025



Foto 1: MÓDULO 2 LOSA DE PISO POR QUE EL ÁREA SE ENLODA MUCHO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la Junta Educativa de la Aldea Tontem.	Firma y Sello Director Centro Educativo Público.
---	---