

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	Cobán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Párvulos Federico Froebel	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	3.ra Ave. 2-35 Z1
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-01-0053-42	FECHA:	28/05/2025



Foto 1: Repello de pared de calicanto con cernido, a paredes que se están desboronando, ya que tiene 91 años de contruida, provocando un severo deterioro.



Foto 2: Repello de pared de calicanto con cernido, aula de las ovejitas que presenta severo deterioro por el paso del tiempo y la edad de construcción.




Foto 3: Repello de pared de calicanto con cernido agrietada por el tipo de suelo provocado por el descompensamiento de la tierra producto del movimiento de carros y maquinarias.



Foto 4: Mantenimiento de fachada principal, aplicación de antihaderente y barniz provocada por la humedad que se filtra desde el suelo y lo absorbe provocando serios daños.



Foto 5: Demolición de basurero de cemento por nula funcionalidad




Foto 6: Retiro de mingitorios y lavamanos, extracción de cerámica dañada e instalación de nueva cerámica

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

