

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO	COBÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	ESCUELA OFICIAL PARA VARONES No. 1 VÍCTOR CHAVARRIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	10a. Avenida 4-22, Zona 2 Cobán, Alta Verapaz
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	16-01-0063-43	FECHA	28 de Mayo de 2025



Foto1: Se debe hacer el mejoramiento de las paredes de las aulas debido a que la baja altura provoca alta temperatura en verano.




Foto 2: Se observa la pared en mal estado, así como la cubierta de lámina y la estructura de techo.



Foto 3: Se hará un mejoramiento de las ventanas del aula para mayor ventilación.



Foto 4: Se hará un mejoramiento de paredes donde están las puertas para mayor seguridad de las aulas.



Foto 5: Se necesita mejorar el repello de la pared, se colocará cielo falso para evitar altas temperaturas durante el verano.



Foto 6: Se hará el mejoramiento de la terminación de la pared para hacer una nueva instalación de la cubierta y estructura de techo.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firmado y sellado del Presidente de la OPF COBÁN, ALTA VERAPAZ ESCUELA OFICIAL PARA VARONES No. 1 VÍCTOR CHAVARRIA 10a. Av. 4-22 Zona 2	 NELSON RENÉ LOPEZ CAAL Firma y Sello Director Centro Educativo P... COBÁN, ALTA VERAPAZ
---	--