



PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	COBAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA BALBATZUL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-01-0097-43	FECHA:	28/05/2025



Foto 1: La cubierta de lámina de la cocina presenta deterioro, lo que permite la filtración de agua durante el invierno.



Foto 2: El piso de la cocina presenta un desnivel que afecta la estabilidad al estar de pie.



Foto 3: Las paredes de la cocina están hechas de tabla, con separaciones entre cada una. Es necesario elevar la pared utilizando bloques para mejorar la seguridad.



Foto 4: Las puertas de la cocina están en mal estado, por lo que se requiere su reemplazo para mayor seguridad.



Foto 5: Las ventanas de la cocina están deterioradas y ofrecen poca seguridad.



Foto 6: La pintura de la cocina está deteriorada

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

