

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	COBAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM ALDEA EL ROSARIO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL ROSARIO KM 227 RUTA A CHISEC COBAN A
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-01-0099-43	FECHA:	13/12/2025



SUSTITUCION DE VIDRIOS EN EL AULA DE CUARTO PRIMARIA



Foto 2: COLOCACION DE VENTANAS Y BALCONES EN LAS AULAS DE QUINTO Y SEXTO PRIMARIA



Foto 3: COLOCACION DE PORTONES ABATIBLES EN EL MODULO DE PREPRIMARIA



Foto 4: REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO EN EL MODULO DE PREPRIMARIA



Foto 5: COLOCACION DE PISO CERAMICO EN EL MODULO DE PREPRIMARIA




Foto 6: MANTENIMIENTO DE PAREDES REPELLO EN LAS AULAS DE QUINTO Y SEXTO PRIMARIA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de páginas.

Wima Kieptachitar chun
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

