

IÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: +A2 Q<

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	Cobán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	EORM. Profesora Rosaura Bellamar Ibáñez Winter de Sie	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	1a. av. A 11-40 zona 12 Finca Sachamach
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	16-01-0107-43	FECHA:	28/5/2025



Foto 1: Cubierta de lámina módulo 2 con goteras en aula de primero B



Foto 2: Estructura de lámina módulo 2 es necesario pintar



Foto 3: Cubierta y estructura de lámina área de chorros



Foto 4: Canales, bajadas y drenaje de aguas pluviales



Foto 5: Pintura de muro de aulas módulo 2



Foto 6: Pintura área de baños

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Central



SITUACION DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	Cobán
NOMBRE DEL	EORM. Profesora Rosaura Bellamar Ibáñez Winter de Sierra	DIRECCIÓN DEL	1a. av. A 11-40 zona 12 Finca Sachamach
CODIGO DEL	16-01-0107-43	FECHA:	28/5/2025



Foto 7: Muro frontal del baños



Foto 8: Pintura deteriorada modulo 1



Foto 9: Cambio de tasa sanitaria



Foto 10: Desague de plia



Foto 11: Porton de entrada al centro educativo



Foto 12: Estado de la pintura de los cuatro módulos del centro educativo

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]
Firma y sello del Presidente de la OPR



[Firma]
Firma y sello del Director Centro Educativo Público

