

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

|                             |               |                                |              |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------|--------------|
| DEPARTAMENTO:               | ALTA VERAPAZ  | MUNICIPIO:                     | COBÁN        |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM          | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | ALDEA GUALOM |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 16-01-0112-43 | FECHA:                         | 28/05/2025   |



**Foto 1:** Se necesita realizar un mejoramiento de las paredes del módulo de aulas, debido a que se encuentran en mal estado.



**Foto 2:** Paredes en mal estado, se hará un mejoramiento para trasladar alumnos que se encuentran en zona de riesgo.



**Foto 3:** Se instalarán ventanas al módulo de aula para lograr un ambiente ventilado y agradable.



**Foto 4:** Se instalarán puertas al módulo de aulas para que brinden seguridad al módulo de dos aulas.



**Foto 5:** Se instalará estructura metálica de techo debido a que es necesario para el correcto funcionamiento de las dos aulas.



**Foto 6:** Se instalará cubierta de lámina debido a que es necesario para el correcto funcionamiento de las dos aulas.

**Observación:** Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



*[Signature]*

Firma y sello del Presidente de la OPF

*[Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

