

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINA

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	COBÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	EORM ALDEA LAS CRUCES	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LAS CRUCES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	16-01-0132-43	FECHA:	28-05-2025



Foto1: Cambio de láminas acanaladas oxidadas por láminas troqueladas color rojo, calibre 26 mm.



Foto 2: Cambio de vigas oxidadas por vigas galvanizadas de 4x4 chapa 16 mm.



Foto 3: Cambio de costaneras oxidadas y dobladas por costaneras galvanizadas de 2x4 de 1.5 mm.



Foto 4: Cambio de láminas y capote acanaladas oxidadas por láminas troqueladas color rojo, calibre 26 mm.



Foto 5: Cambio de canal, pescantes y bajadas de agua.



Foto 6: Reparación del Portón de acceso principal a la escuela por una con tubo cuadrado y lámina.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales. Actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

