

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	COBAN
NOMBRE DEL	INEB ADSCRITO A INSTITUTO "EMILIO ROSALES PONCE"	DIRECCIÓN DEL	3 AVENIDA 6-23 ZONA 11
CÓDIGO DEL	16-01-0135-45	FECHA:	25 DE JUNIO DE 2025



Foto 1: Eliminación de la pared dañada por la humedad para su recuperación y tratamiento.



Foto 2: Recuperación de paredes dañadas por la humedad para su tratamiento y pintura.



Foto 3: Trabajos para la recuperación de la losa de laboratorios y talleres Industriales.



Foto 4: Colocación de azulejo en los canales de conducción del agua captada por el techo, para evitar su infiltración.



Foto 5: Aplicación externa del Impermeabilizante en la losa, en un espacio de más de 100 metros lineales.



Foto 6: Tratamiento y recuperación de paredes de talleres y laboratorios.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

