

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	COBÁN
NOMBRE DEL	INEB ADSCRITO A INSTITUTO "EMILIO ROSALES PONCE"	DIRECCIÓN DEL	3 AVENIDA 6-23 ZONA 11
CÓDIGO DEL	16-01-0135-45	FECHA:	25 DE JUNIO DE 2025



Foto 1: Impermeabilización completa de la losa del módulo de talleres industriales y laboratorios.



Foto 2: Vista lateral del azulejo colocado en el canal del techo, para evacuar el agua y evitar la infiltración.



Foto 3: Paredes tratadas y recuperadas previo a su aplicación de pintura.



Foto 4: Canales revestidos con azulejo, para evitar la infiltración de agua y la correcta evacuación del agua de lluvia.




Foto 5: Aplicación de pintura a paredes recuperadas de salones de estudio.



Foto 6: Otra vista de como quedaron los canales del techo del módulo de talleres industriales y laboratorios.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

	Firma y sello del Presidente de la OPE	Firma y Sello Director Centro Educativo Público	

