



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	Cobán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto Nacional de Educación Básica de Telesecundaria	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio Samox San Lucas
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-- 01 - 0146 - 45	FECHA:	05/09/2025



Foto1: La cubierta de lamina se encuentra en muy mal estado ya que en la época de lluvia el agua se infiltra



Foto 2: Las costaneras están oxidado y están en mal estado, se necesita cambiar.



Foto 3: En la vista de los baños no están en funcionamiento debido a que están en mal estado, es por eso se necesita construir dos nuevos baños.




Foto 4: En la vista de la pared del Instituto necesita cambiar el color y remodelar.



Foto 5: Las ventanas de las aulas están en mal estado y se necesita mantenimiento.




Foto 6: Las puertas de las aulas y las chapas están en mal estado, y de esta manera se necesita remodelar.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

