

REGISTRO FOTOGRÁFICO

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	COBAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM COMUNIDAD CHIBULBUT	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO CHIBULBUT
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-01-0237-43	FECHA:	28/05/2025



Foto1: pintura interior y exterior de aula 1 y 2



Foto 2: Pintura para direccion y para puerta



Foto 3: Pintura interior y exterior y pintura de puerta. Cambio de una chapa de puerta.



Foto 4: Sustitucion de piso rustico a piso ceramico.



Foto 5: Sustitucion de piso rustico a piso ceramico en direccion.



Foto 6: Colocacion de lamina fria para divisiones de aulas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

REGISTRO FOTOGRÁFICO

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO



DURANTE



POSTERIOR



DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	COBAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM COMUNIDAD CHIBULBUT	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO CHIBULBUT
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-01-0237-43	FECHA:	28/05/2025




FOTO 7 Sustrucion de piso rustico a ceramico y colocacion de chorro.




FOTO 8 Sustrucion de piso rustico a piso ceramico.

S

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales, actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OMF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público
