

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	COBÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM CASERIO SACTELA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COMUNIDAD SACTELA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-01-0268-43	FECHA:	26/04/2025



Foto1: DESTECHADO DE LAMINAS EN EL EDIFICIO ESCOLAR, POR LAMINAS TROQUELAS.



Foto 2: COLOCACION DE VENTANAS NUEVAS CON BALCON



Foto 3: SUSTITUCION DE VIDRIO QUEBRADOS POR NUEVOS



Foto 4: INSTALACION DE PATIO DE PISO



Foto 5: COLOCACION DE PISO DE AULA




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE

Firma y Sello Director Centro Educativo Público